

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DATA KEBENCANAAN BPBD KABUPATEN TEGAL 2021

No	Jenis Bencana	Lokasi	Tanggal Kejadian	Penyebab	Keterangan			Luasan Terdampak	
						Personil Lapangan	Bantuan		
1	Tanah Longsor	Desa slawi wetan Rt 07 RW 08 Kec. Slawi kab. Tegal	1 Januari 2021 Pkl 20.00 WIB	Hujan deras durasi Lama dan luapan Sungai Kali Gung	Hujan deras sejak hari Jumat,1 Januari 2020 pukul 15.00 sampai dengan pukul 20.00 wib mengakibatkan air sungai Gung menggerus bagian bawah dapur rumah sehingga rumah longsor	PMI, BPBD	1.Terpal 2. Pasir 3. Batu kali 4. Waring / tempat pasir	1 KK, terdiri atas: 1.suharto (L)50 thn 2.suhenti (P)45 thn 3.tarmunah (P)65 th 4.heri (L) 29 thn 5.saepul (L) 21 thn 6.kiki (L) 8 thn	1 Rumah RR
2	Tanah Tebing Longsor	Desa Dukuhriwan Rt 01 Rw 01 Desa Traju Kecamatan Bumijawa	1 januari 2021	Hujan Deras durasi lama	Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor bahwa jalan kabupaten jurusan Bumijawa traju tepatnya di dukuh Riwan RT,01 RW, o1 akibat hujan terus menerus mengakibatkan longsor,dan membentuk lobang besar di bawah jl kabupaten, untuk menghindari hal32 yg tidak di inginkan tidak boleh dilalui kendaraan roda 4, sebagai masukan kepada pemda kalau tidak segera di branjong apalagi hujan terus menerus bisa longsor kembali sbb jln Sudah menggantung sebelah kirinya,panjang kurang lebih 60 meter.	Masyarakat setempat			
3	Banjir	Desa Tembok banjaran pukul 20.00 WIB	01 Januari 2021	Hujan intensitas Tinggi	Pukul 20.00 WIB Desa Tembok Lor Rt 04 Desa Tembok Banjaran Kec, Adiwerna diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan luapan anak dari sungai meluap , air masuk kepemukiman warga stinggi 50–80 cm Air mulai surut pukul 22:00 WIB	BPBD, PMI, Unsur masyarakat, TNI, POLRI	Perau Karet		

4	Tanah Tebing Longsor	Desa Sokasari Soka tengah Kecamatan Bumijawa	Sabtu 02 Januari 2021 Jam 14, 15 wib.	Hujan Deras Durasi lama	<p>Hujan lebat diwilayah Desa Sokasari Kec.Bumija Kab.Tegal mengakibatkan tanah longsor menimpa rumah warga.</p> <p>1.Rumah Bpk.Kasid RT.05/02.Dukuh Wage Barat Desa Sokasari Kec.Bumijawa Tegal 2.Rumah Bpk.Sukram RT.04/02.Dukuh Wage Barat Desa Sokasari Kec.Bumijawa Kab.Tegal 3.Rumah Ibu Denah RT.05/02 Dukuh Wage Barat.Desa Sokasari Kec.Bumijawa Kab.Tegal</p> <p>Wilayah Dukuh Istanaerang: 1.Rumah Bpk.Saeful Azis.RT.02/03 Dukuh Istanaerang Desa.Sokasari.Kec.Bumijawa.Kab.Tegal</p>	Perangkat Desa, Masyarakat Setempat	Sementara pemilik rumah mengungsi demi keselamatan jiwanya,sebab ditakutkan longsor susulan	<p>Kerugian Materi:</p> <p>1 Rumah bpk Bpk Sukram Rusak Ringan dan tebing penahan tanah rusak berat 2.Tebing penahan tanah rumah Ibu Denah Rusak Berat 3.Tebing penahan tanah rumah Bpk.Kasid Rusak Berat. 4.Tebing penahan Tanah Rumah Bpk Saeful Azis Rusak Berat</p>	4 Rumah RS
5	Longsor bahu jalan	Jalan muncanglarang Kec. Bumijawa	05 januari 2021	Hujan intensitas tinggi	Dilaporkan dengan hormat , bahwa jalan kabupaten jurusan Bumijawa Jejeg tepatnya di dukuh Krajan Muncang larang RT,01 RW, 02 akibat hujan terus menerus mengakibatkan tebing penahan jalan longsor dengan panjang 8 meter dan tinggi 4,5 meter di bawah jl kabupaten, untuk menghindari hal2 yg tidak diinginkan mohon untuk segera diperbaiki apalagi hujan terus menerus bisa longsor kembali sbb jln Sudah menggantung sebelah kirinya,				
6	Tebing Longsor	Desa Cempaka RT.005/004 Kec.Bumijawa.Kab.Tegal	Hari sabtu 2 Pebruari 2021 Jam 02.00.wib	Hujan Deras durasi lama	Hujan lebat diwilayah Desa Cempaka Kec.Bumija Kab.Tegal mengakibatkan tebing longsor hampir menyeret rumah warga milik BPK Wachudin dukuh krikil RT 005 RW 04 desa Cempaka kec. Bumijawa	Masyarakat Setempat		Tebing di sebelah Rumah bpk Wachudin longsor Sementara pemilik rumah mengungsi ke rumah saudaranya,sebab di khawatirkan timbul longsor susulan	

7	Banjir	Desa Maribaya Kec. Kramat kab. Tegal	Sabtu, 9 Januari 2021 ,Pukul 18.00 WIB.	banjir Luapan air dari pesawahan	Sabtu, 9 Januari 2021 pukul 15.15 wib hujan deras sd 18.15 wib menyebabkan air di irigasi persawahan dan sungai meluap. Desa Maribaya Kec. Kramat kab. Tegal Rw. : Rt. 01, Rt. 02, Rt.03 Rt. 04, Rt. 05, Rt. 06 Rw. 02 : Rt. 01, Rt. 02 Rt. 03. Rw. 03: Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03 dan Rt. 04 60 % Rumah di Wilayah tsb diatas sdh masuk rumah ketinggian 30 cm		Relawan Maribaya, BPBD KAB TEGAL, TNI, POLRI, Masyarakat Setempat		
8	Banjir	Desa Jatimulya Rt 04/ Rw 05 Kec. Suradadi	Sabtu, 9 Januari 2021	Banjir luapan sungai cenang	Hujan dengan intensitas tinggi pukul 15:00 S/d 18.15 WIB menyebabkan air dari pesawahan dan dari aliran sungai cenang meluap Air masuk kepemukiman warga didesa jatimulya Kecamatan Suradadi Ketinggian air sekita 30-50 cm				
9	Angin Putting Beliung	desa Sigedong Rt 07 RW 08 Kec. Bumijawa kab. Tegal	Sabtu, 9 Januari 2021 ,Pukul 12.25 WIB.	Cuaca Mendung Tebal dan angin kencang	A. rumah rusak ringan berjumlah 30 rumah yg terdiri dari : RT 03 RW 02 1. Heri 2. Suin 3. Muniti 4. Sumyati 5. Wahyudin 6. Mustofa 7. Dikrad 8. Naam 9. Rois 10. Roni 11.dairin 12. Karyo 13. Suwatno 14. Masturodin 15. Tarmo RT 04 RW 02 1. Masudin 2. Aung 3. Sumanah		1. TAGANA & Dinsos Kab. Tegal 2. Karang Taruna Tunas Mandiri 3. BANSER & BAGANA DESA SIGEDONG 4. PMI Kab. Tegal 5. BPBD kab Tegal 6. Bagana Sirampog 7. TNI 8. POLRI 9. RAPI 10. FPKB & BANOM NU Kab. Tegal 11. Muslimah	Berdasarkan assesmen awal yang dilakukan relawan, rumah yang terdampak bencana 24 rumah dan dalam perkembangan assessment susulan yang dilakukan ada penambahan sejumlah 11 rusak ringan total 35 rumah rusak	30 Rumah RR, 4 Rumah RS

					<p>4. Duin</p> <p>RT 05 RW 02</p> <p>1. Khalimi</p> <p>RT 08 RW 02</p> <p>1. Jaka</p> <p>2. Ruminah/Rifai</p> <p>3. Parihin</p> <p>4. Wahan</p> <p>5. Taam</p> <p>6. Hafid</p> <p>7. H. Roni</p> <p>8. Muslim</p> <p>9. Joni</p> <p>10. Saryo</p> <p>B. Rumah Rusak Sedang</p> <p>RT 08 RW 02</p> <p>1. WASITO</p> <p>2. Wasad</p> <p>3. Sugeng</p> <p>4. Nadirin</p>		<p>Indonesia</p> <p>12. SILAPOT</p> <p>KAB. TEGAL</p> <p>13. Terjang</p> <p>Laka-laka</p> <p>14. Team KKN</p> <p>UIN</p> <p>Walisongo</p> <p>15. IPNU & IPPNU kec. Bumijawa</p> <p>16. BAZNAS Kab. Tegal</p> <p>17. PLN PPL BUMIJAWA</p> <p>18. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sigedong.</p>		
10	Tebing Longsor	Desa Batunyana Kecamatan Bojong	12 januari 2021	Hujan intensitas tinggi	Pukul 08.55 WIB, kejadian tebing longsor menutup akses jalan letaknya di gunung anjing Desa Batunyana Kecamatan Bojong ketinggian tebing diperkirakan kurleb 1-2 Meter). Relawan BPBD bekerja bakti membersihkan material longsor bukit yang menutup seluruh badan jalan dengan menggunakan alat seadanya oleh Relawan bojong				
11	Tebing longsor	Desa muncanglarang kecamatan Bumijawa	12 januari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Tebing Longsor lokasi SD O1 TRAJU Kecamatan Bumujawa dk krajan Rt 01/02 Desa Muncanglarang longsor tebing menutup akses keseluruhan jalan		Relawan BPBD, Masyarakat sekitar		
12	Tebing Longsor	Desa Rembul Kecamatan Bojong	12 januari 2021	Hujanderas intensitas tinggi	Sekitar pukul 08.00 WIB lokasi jembatan desa rembul (jl Raya Toewel - Rembul Tebing longsor disebelah jembatan desa rembul Kecamatan Bojong sehingga menutup akses sebagian jalan.				

13	Tanah Longsor	Dk Nagog Muncanglarang Jejeg Kecamatan Bumijawa	12 Januari 2021	Hujan dengan intensitas tinggi	Tanah longsor menutupi jalan raya muncanglarang jejeg dk.nagog menutupi badan jalan material berupa tanah dan batu besar. Assestmen menuju kelokasi satgas dan relawan BPBD Kab Tegal berusaha membersihkan kerjabakti menyingkirkan material tersebut dengan alat bantu seadanya. Sekitar pukul 22:00 WIB jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Pada pkl 00.25 WIB jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4.		BPBD KAB.TEGAL Relawan Bumijawa , masyarakat sekitar		
14	Tebing longsor	Jalan Jejeg- Bumijawa, Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa	12 Januari 2021		Tebing setinggi kurleb 2-8 meter mengalami longsor material longsor menutupi badan jalan penghubung desa jejeg -Bumijawa, Material Longsor berupa tanah dan batu besar. Tindak lanjut membersihkan dan kerja bakti pada kesokan harinya Pukul 08.00 WIB 13 Januari 2021, Relawan BPBD Kab. Tegal Bumijawa dan Bojong menuju kelokasi kejadian dengan membawa alat bantu seadanya dengan dibantu Damkar Kab. Tegal. Namun demikian besarnya baru material yang longsor sulit untuk dievakuasi sehingga memerlukan alat berat untuk membersihkan sisa longsor tersebut. Pada Kamis 14 Januari 2021 Alat berat diterjunkan untuk melakukan evakuasi longsor tanah batu besar maupun dapuran bambu, evakuasi berhasil dilakukan dengan alat bantu Beko.				
15	Longsor Tebing	Dk Sinusa Desa Rembul Kecamatan Bojong Rt 07/ Rw 03	12 Januari 2021	Hujan deras intensitas Tinggi	Pukul 21.00 WIB terjadi longsor tanah yang menimpa salah satu rumah warga Dk Sinusa Rt 07/ 03 Desa Rembul Kecamatan Bojong rumah milik Bapak Tarjo mengalami kerusakan atau jebol pada dinding rumah		Relawan Talijiwa, Wana Kencana Bojong BPBD Kab. Tegal , Polsek, Masyarakat.		1 Rumah RR
16	Banjir	Underpass Prupuk Margasari Kecamatan Margasari	Rabu, 13 Januari 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di jalan raya Tegal-Purwokerto dengan ketinggian air di titik terdalam 1,5 m yang menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang 5 km. Pukul 01.09 WIB Mobil Pemadam Kebakaran tiba		BPBD Kab. Tegal Polri TNI Damkar Kab.		

					dilokasi banjir untuk menyedot air dan dialirkan ke seberang bahu jalan. Pukul 01.52 WIB jalan mulai bisa dilalui.		Tegal		
17.	Banjir	Dukuh Sukalila Desa Sukareja RW 1,2,3 dan 10 Kec. Warureja	Rabu, 13 Januari 2021 ,Pukul 20.30 WIB.	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Banjir Dukuh Sukalila Desa Sukareja Kecamatan Warureja menggenangi rumah di RW 1,2,3 dan 10 dengan ketinggian air sekitar 40-170 cm di titik terdalam, sekitar 970 KK / 2.300 Jiwa terdampak. Warga RW 1 dan 2 Dukuh Sukalila Desa Sukareja Kecamatan Warureja sekitar 200 jiwa mengungsi di Masjid Baiturrohman Desa Sukareja Kec. Warureja, dan pada hari Kamis, 14 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari air terpantau surut dan warga kembali ke rumah.		1. BPBD kab. Tegal 2. Koramil warureja 3. Polsek Warureja 4. PMI Kab Tegal 5. Gallawi Rescue 6. Perangkat desa		
18.	Banjir	- Desa Banjaragung, Kendayakan, Warureja Kec. Warureja	Rabu, 13 Januari 2021 ,Pukul 22.00 WIB.	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Hujan deras yang terjadi di wilayah selatan kab. Tegal pada pukul 15.30 sampai dengan pukul 20.30 wib mengakibatkan air sungai Rambut dan saluran irigasi meluap. Air masuk kerumah penduduk pada pukul 22.00 wib dan saat ini cuaca terpantau gerimis. Serta terpantau air mulai surut. Pukul 01.00 WIB - Banjir menggenangi rumah dan akses jalan desa. - ketinggian air berkisar 50 - 140 cm Data rumah warga terdampak : Dk. Dukuhturi Rw 1,2,3, sekitar ?? rumah Dk. Buyut RW 4,5 Sekitar 200 rumah Dk. Randu RW 6 Sekitar 55 rumah Dk. Banjaranyar RW 7,8 Sekitar 300 rumah - Jumlah KK 1.555 Jiwa 4.665	1. BPBD kab. Tegal 2. Koramil warureja 3. Polsek Warureja 4. PMI Kab Tegal 5. Gallawi Rescue 6. Perangkat desa	Bantuan desa Kendayakan : Mie : 8 Dus Gula Pasir 10 Kg Kidware 5 Pkt Family Kit 5 Pkt Selimut 10 bh Triplek 20 lbr Asbes 20 lbr Makanan Siap saji 6 Paket Kesehatan Keluarga 6 Pkt Desa Warureja: Mie ; 6 Dus, Gula Pasir 10 Kg		

							Kidware 5 Pkt, Family Kit 5 Pkt, sandang 20 paket, Makanan siap saji 6 Pkt, Kesehatan Keluarga 5 Pkt. Desa Banjar agung Mie 6 Dus , Gula 8 Kg, Kidware 5 Paket, Family Kit 5 Paket, Makanan Siap saji 6 Pkt, Kesehatan Keluarga 5 Pkt.		
19	Angin Kencang	Pedukuhan Kopigandu Rt 04 Rw 02 Desa Tuwel Kec. Bojong	Senin, 18 Januari 2021, pukul 19.00 WIB	Angin Kencang	Senin, 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terjadi Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan 2 rumah rusak berat bagian atap : - Rumah milik Bapak Rizal (38 th) (Tukang Batu) - Rumah milik Bpk Andri (33 Th) (Pedagang Nasi Goreng)				2 Rumah RB
20	Angin Kencang	Jalan Danasari - Cikura Bojong	Senin, 18 Januari 2021 pukul 20.30 WIB	Angin Kencang	- Senin, 18 Januari 2021 ± pukul 20.30 WIB terjadi Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan 4 pohon tumbang yg melintang di Jalan Danasari - Cikura.				
21	Banjir Tahunan	Desa Sidaharja Rt 08, 09, 10, 11, 12 Kecamatan Suradadi	Jumat, 22 Januari 2021	Luapan DAS Cacaban	Hujan dengan intensitas Tinggi dan waktu yang cukup lama dari pukul 16.00 WIB s.d 23.00 WIB Air luapan dari DAS Cacaban mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi. Sudah ke 5 kali di awal tahun 2021 meluapnya Daerah Aliran sungai Cacaban	Relawan Pantura Sidaharja, BPBD Kab. Tegal Maysrakat			

22	Longsor Tebing	Desa Kedawung Dukuliwung Kecamatan Bojong	Senin,01 Februari 2021 pukul 16.30 WIB		Hujan deras intensitas tinggi dengan durasi lama menyebabkan longsor tebing di daerah dukun Liwung Satgas BPBD melakukan evakuasi dan kerja bakti dan berusaha membersihkan material longsor menutupi semua bahu jalan yang menghubungkan dukuliwung dengan Desa Kedawung hingga bisa untuk dilewati roda dua dan roda empat evakuasi dibantu alat sekop Cangkul hingga Alkon untuk menyemprot material tersebut agar tidak licin pada saat dilalui pengemudi.	BPBD Kab Tegal, Relawan Talijiwa, Bojong, TNI, POLRI, Masyarakat at sekitar.			
23	Rumah atap ambruk	Dk. Gunung RT 05 RW 01 Desa Sumbaga Kec. Bumijawa Kab. Tegal	Senin, 01 Februari 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Berdasarkan laporan juga dari salah seorang relawan atas kejadian Atap ambruk akibat Hujan deras dan angin kencang Dk. Gunung RT 05 RW 01 Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Satgas dan relawan melakukan assestmen kerusakan berat pada atap rumah milik bapak Kholil diperkirakan kurang lebih Rp 10.000.000	Relawan Bumijawa, BPBD Kab. Tegal, TNI	Mie instan 1 Dus, Air mineral 1 Dus, Minyak Goreng 1 ltr, Gula Pasir 1 Kg, Teh 1 Pak, Kecap manis 1 botol, Saus Sambal 5 Botol, Seng 10 lembar, Triplek 10 lbr		1 Rumah RS
24	Tembok SD Jebol.	Dukusinus desa Rembul Rt 05//Rw 03 Kecamatan Bojong	Senin, 01 Februari 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Tembok Jebol di Dukusinus Rembul RT. 05 RW. 03 Kec.Bojong Unsur Relawan berusaha kerja bakti menyingkirkan material ambruk akibat longsor tanah. Beberapa kerusakan meja dan kursi belajar siswa. Petugas dilapangan BPBD, Relawan Talijiwa Bojong, PMI, Banser dan Masyarakat Sekitar.	Relawan Talijiwa, Banser, PMI, Masyarakat at Sekitar			
25	Longsor	Dukuh Gergintung Desa Rembul Rt 03 Rw	Senin, 01 Februari 2021 Pukul	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Berdekatan dengan kejadian tersebut diatas pukul 15.00 terjadi Longsor di Dukuh Gergintung Desa Rembul RT. 03 RW. 02 Kecamatan bojong menimbulkan kerusakan berat	Relawan Talijiwa Rembul, &			1 Rumah RS

		02 Kec. Bojong	15.00 WIB		pada bagian Tembok dapur milik bapak Hatori.	Bojong.			
26	Dapur Ambruk/ Jebol	Desa Guci Rt 02/ 02 Kecamatan Bojong	Senin, 01 Februari 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Assesment Pukul 22.00 WIB Desa Guci Rt 02 / 01 Kecamatan Bojong Dapur jebol/ambruk milik bapak Tasor akibat hujan deras dari pagi hari sampai dengan sore hari.	BPBD Kab. Tegal			1 Rumah RR
27	Rumah dapur Ambruk	Dukuh Mbulu RT3/2 Desa Begawat Kec Bumijawa Kabupaten Tegal	Kamis, 4 Februari 2021	Hujan Deras Intesitas Tinggi	Pada hari Kamis, 4 Februari 2021 wilayah Kec. Bumijawa khususnya Desa Begawat diguyur hujan lebat sejak pukul 14:30Wib. Sekira pukul 16:30Wib. Waktu itu hujan agak reda Bp. Wabidin keluar rumah untuk memberi makan ayam. Ketika sedang memberi makan ayam tiba-tiba pondasi dapur rumah ambrol sehingga dapur rumah ukuran 6X2m seketika itu juga ambruk. Sesaat setelah dapur ambruk, karena mendengar suara gemuruh kemudian 3 orang saksi keluar. Lalu Bp. Wabidin dan 3 orang saksi memastikan tidak ada korban, mengingat anak dan istri Bp. Waidin saat itu berada di dalam rumah. Beruntung dalm kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.	Masyarak at Sekitar, BPBD Kab. Tegal, PMI, TNI, Polri, Relawan Bumijawa			1 Rumah RS
28	Rumah dapur Ambruk	Dukuh Babakan Desa Tuwel Rt 03/ Rw 03 Kecamatan Bojong.	Sabtu, 06 Februari 2021.	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	BPBD Mendapati Laporan Kejadian Telah terjadi rumah roboh pada bagian dapur ambruk total. Kejadian pada hari Sabtu, 06 Februari 2021. Pada pukul 17.30 WIB setelah hujan dg intensitas tinggi dan angin kencang mengguyur Diwilayah dukuh Babakan Desa Tuwel RT 03 RW 03 Kec. Bojong Kab Tegal. Adapun Kejadian tsb menimpa salah satu rumah bapak Damuri Usia 61 th Desa Tuwel Rt 03/03 Kec bojong	BPBD Kab. Tegal, Relawan Bojong, Masyarak at Sekitar			1 Rumah RR
29	Pohon Tumbang	Desa Tuwel Rt 03 Rw 03 Kecamatan Bojong	Sabtu, 06 Februari 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Evakuasi Pohon Tumbang di dukuh bawangan Desa Bumijawa akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang di daerah Bumijawa. Pohon besar jenis Beringin roboh dan mengakibatkan akses jalan terhambat menuju Dukuh Bawangan Desa Bumijawa Kec. Bumijawa.	BPBD Kab. Tegal, Mayrakat sekitar, TNI, Polri			
30	Kamar mandi jebol akibat longsor	Dukuhsinusa Desa Rembul Kecamatan Bojong	Senin, 09 Februari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Hujan Yang berlangsung Lama Ditambah angin kencang mengguyur daerah Bojong dan Bumijawa. Pada pukul 18.30 WIB Rumah atas nama Ibu Sriyati Dukusinusa Desa Rembul Kecamatan Bojong mengalami kerusakan pada Bagian Kamar Mandi Roboh terbawa longsor tanah.	Relawan Talijiwa, Pemdes Rembul			1Rumah RR

31	Pohon Tumbang Menimpa Atap Rumah	Desa Sidaharja Rt 04 Rw 03 Kecamatan Suradadi Kab. Tegal	Rabu, 10 Februari 2021	Hujan deras disertai angin kencang.	Pada hari Rabu, 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terjadi hujan deras di beberapa wilayah di Kabupaten Tegal termasuk di daerah Kecamatan Suradadi, hujan deras berlangsung hingga sore hari dan disertai angin kencang yang menyebabkan Pohon jenis Jati yang berada di sebelah rumah Ibu Dewi Desa Sidaharja Rt 04 Rw 03 Kec. Suradadi Roboh pada pukul 15.00 WIB dan pohon menimpa atap rumah ibu Dewi.				1 Rumah RR
32	Banjir	Desa Rembul (Dukuh Pekandangan) RT. 08 RW. 02 Kec. Bojong	Jumat, 12 Februari 2021, sekitar Pukul 16.30 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Jumat, 12 Februari 2021 terjadi hujan yang sangat deras, dan tersumbatnya drainase akibat akar pohon yang menutupi aliran air di bekas cucian mobil dan motor ditepi drainase sehingga air meluap ke jalan raya menyebrang ke bawah ke komplek villa mawar milik Bp.H.Ratim dan mengakibatkan talud longsor dan mengenai garasi mobil Villa Mawar milik Bapak H. Ratim				1 Villa RR
33	Pohon Tumbang	Desa guci RT. 01 RW. 01 Kec. Bumijawa	Jumat, 12 Februari 2021, sekitar Pukul 17.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Jumat, 12 Februari 2021 terjadi hujan yang sangat deras dan dalam waktu yang cukup lama disertai angin kencang yang mengakibatkan pohon jenis pinus tumbang dan mengenai atap dan plavon Villa Bolang di desa Guci Kec. Bumijawa. Bagian atap villa Bolang dan plavon ambruk, korban jiwa nihil.				1 Villa RR
34	Tanah Longsor menimpa rumah warga	Desa Guci RT 04 RW 02 kec. Bumijawa Kab. Tega	Jumat, 12 Februari 2021, sekitar Pukul 21.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Hujan lebat di wilayah Kec. Bumijawa khususnya Desa Guci. Akibat hujan lebat dengan durasi cukup lama, sekira pukul 21.00 WIB. Talud di tepi kali yang berada dibelakang rumah Bp. Rojikin longsor dan menimpa tembok bagian belakang rumah Bp. Rojikin. Selanjutnya sekira pukul:23.00 wib Selang 2 jam kemudian, hujan lebat belum kunjung reda. Karena hujan masih sangat lebat sementara dapur rumah Bp. Musafak 50Th persis berada di tepi aliran kali, dan kondisi air semakin tinggi kemudian 4 orang Relawan Anggota SIBAT Guci berinisiatif untuk memindah barang-barang milik Bp. Musafak yang berada di dapur bersama keluarga Bp. Musafak. Pada saat itu tiba-tiba rumpun bambu yang terletak di tebing tepat diatas aliran kali longsor sehingga menghantam dapur rumah Bp. Musafak				1 Rumah RS

					dan seketika itu dapur rumah tersebut ambruk. 4 orang relawan Anggota SIBAT Guci PMI Kab. Tegal bersama 5 orang anggota keluarga Bp. Musafak tidak sempat lari untuk menghindari reruntuhan dapur rumah yang ambruk. Sehingga 4 orang Relawan Anggota SIBAT Guci PMI Kab. Tegal dan 5 orang anggota Keluarga Bp. Musafak mengalami luka ringan. Kapolsek bersama anggota dan dari tim relawan segera mengevakuasi 9 orang yang tertimpa dapur ambruk tersebut.				
35	Tanah Longsor	Desa Pucangluwuk (Dukuh Asem) RT. 04 RW. 01 Kec. Bojong	Jumat, 12 Februari 2021, sekitar Pukul 21.30 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Jumat, 12 Februari 2021 terjadi hujan yang sangat deras dan dalam waktu yang cukup lama hingga malam hari mengakibatkan longsor di Desa Pucangluwuk Rt 04 Rw 01 Kec. Bojong dan 2 saluras irigasi terputus terbawa longSORan sekitar 100 m yaitu Irigasi Wangan Gunung dan Irigasi Wangan Basi serta Lahan pertanian tertutup material longSORan tanah.				
36	Tanah Longsor	Desa Sumbaga (Dukuh Carus Meong) Rt 02/06 Kec. Bumijawa	Jumat, 12 Februari 2021, Pukul 22.35 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Jumat, 12 Februari 2021 terjadi hujan yang sangat deras dan dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan benteng rumah milik bapak danuri dan ibu umihani tidak kuat menahan derasnya air yang mengalir				2 Rumah RR
37	Pohon Tumbang	Desa Batunyana Kecamatan Bojong	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama disertai angin kencang	Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 dini hari pohon tumbang menutupi seluruh badan jalan di Desa batunyana Kec. Bojong sehingga Jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan.				
38	Tanah Longsor	Jalan Provinsi Bulakwaru Karanganyar - Batumirah Kec. Bumijawa	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 dini hari terjadi tanah longsor dan Material Longsor berupa tanah dan pohon bambu menutupi sebagian badan jalan dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, dan pada pagi hari alat berat bego diturunkan untuk membersihkan material longsor sehingga jalan bisa kembali di lalui kendaraan roda 4.				
39	Tanah Longsor	Desa Begawat Rt 01/02 Kec. Bumijawa	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 dini hari terjadi tanah longsor dan Material Longsor berupa tanah menutupi jalan di desa Begawat Kec. Bumijawa				

40	Tanah Longsor	Jalan Kalipedes menuju Dukuh Sawangan Ds Sigedong Kec. Bumijawa Kab. Tegal	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 dini hari terjadi tanah longsor dan material longsor berupa batu, tanah dan kayu menutupi badan jalan dengan panjang sekitar 20 meter				
41	Jalan Retak dan Amblas	Jalan Kalibakung-Clirit	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 dini hari Jalan Raya Kalibakung Kec. Balapulang menuju Desa Clirit mengalami retak dan amblas sedalam kurang lebih 50 cm dan mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.				
42	Banjir Bandang	Sungai Kalipagak desa Sigedong kec. Bumijawa Kab. Tegal	Sabtu, 13 Februari 2021, Dini Hari	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	<p>Hujan lebat mengguyur wilayah Kec. Bumijawa dan sekitarnya saat saksi 1 sedang melakukan aktivitas kontrol lingkungan tepatnya diatas jembatan yang menghubungkan wilayah ds Sigedong Kec Bumijawa Kab. Tegal dengan da Batusari kec. Sirampok Kab. Brebes tiba tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras seperti batu batu besar berbenturan selanjutnya saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada saksi 2 yang sebagai kades ds Sigedong Kec. Bumijawa kab. Tegal.</p> <p>Sungai kalipagak ds Sigedong Kec. Bumijawa Kab. Tegal yang mengalir ke sungai Kalipedes ds Batusari Kec. Sirampok Kab. Brebes, terjadi bencana alam banjir bandang yang mengakibatkan material batu besar dan kayu gelondongan terbawa air sehingga tempat usaha tahu milik SDR. Nudin,50 th, dagang alamat: ds guci RT 02 RW 03 Kec. Bumijawa kab. Tegal mengalami kerusakan.</p>				1 Pabrik Tahu RB
43	Tebing longsor	Duku sinusa Desa Rembul Kecamatan Bojong	Senin 15 Februari 2021	Hujan deras Intensitas tinggi	Hujan Deras selama beberapa hari diwilayah bojong menyebabkan rusaknya tebing jalan setapak setinggi kurang lebih 10 meter di Dukusinusa Desa Rembul Kecamatan Bojong dampak dari longsor tebing tersebut mengakibatkan rusaknya rumah bapak saein kejadian sekira pukul 09.03 WIB Pada saat itu wilayah Bojong diguyur dengan hujan dengan intensitas Sedang-tinggi				1 Rumah RR

44	Tembok rumah Tergerus banjir	Desa Procot Rt 05/ Rw 04 Kecamatan Slawi	17 Februari 2021 01.30 WIB	Hujan deras intensitas Tinggi	Hujan Deras didaerah slawi dan sekitarnya membuat sungai aliran Gung hampir meluap dan mengakibatkan salah satu rumah bapak rustam mengalami kerusakan/tergerusya tembok hingga menyebabkan jebolnya tembok belakang rumah. BPBD Melakukan Pendistribusian Bantuan ke korban tembok rumah jebol tergerus banjir milik bapak Rustom Risnawan di kelurahan Procot Rt 05 Rw 04 kec. Slawi.	Masyarakat, Relawan, Perangkat Desa, BPBD Kab. Tegal	Logistik, Material bahan bangunan		1 Rumah RS
45	Banjir	Desa Pegirikan Rt 14 Rw 04 Kec. Talang Kab. Tegal sekitar pukul 00.00 WIB.	Rabu, 17 Februari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Pada hari Selasa, 16 Februari 2021, terjadi hujan deras dalam waktu yang cukup lama dari sore hari hingga dini hari mengakibatkan air sungai gung meluap menggenangi 7 rumah warga dan 2 ekor kambing milik warga tidak bisa diselamatkan dan tewas terendam banjir. Pada pukul 06.00 WIB terpantau air sudah surut dan hanya menyisakan lumpur disekitar tempat yang terdampak banjir				
46	Angin Kencang	Desa Buniwah Rt 02/01 Kecamatan Bojong	Selasa 16 Februari 2021 22.30	Hujan Deras Intensitas tinggi	Pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB telah terjadi Pohon cengkeh tumbang yang mengenai rumah warga di Desa Buniwah Rt 02/01 Kec. Bojong, Kab. Tegal di karenakan hujan deras dan angin kencang sehingga mengakibatkan Pohon Cengkeh yang berada di perkebunan warga tumbang dan mengenai rumah warga serta beberapa atap rumah warga terlepas. Terdampak: 1. Rohidin, 59 th (teras rumah tertimpa pohon cengkeh) 2. Lungguh Siswoyo, 55 th (teras rumah tertimpa pohon cengkeh) 3. Markonah, 60 Th (dapur rumah tertimpa pohon cengkeh) 4. Toni, 65 Th (dapur rumah dan kamar tertimpa pohon cengkeh) 5. Sunarti, 50 th (dapur rumah tertimpa pohon cengkeh) 6. Daimin, 38 th (teras rumah tertimpa pohon cengkeh) 7. M. Taufiq, 47 th				12 Rumah RR

					(atap rumah terbuat dari seng terbawa angin) 8. Dasimun, 48 th (atas rumah terbuat dari seng terbawa angin) 9. Tarip, 44 th (atap rumah terbuat dari seng terbawa angin) 10. Wahidin, 54 th (atap rumah terbuat dari seng terbawa angin) 11. Wasito, 60 th (atap rumah terbuat dari seng terbawa angin) 12. Urlipah, 60 th (atap terbuat dari seng terbawa angin)				
47	Kamar jebol akibat longsor	Desa Sumbaga Rt 02 Rw 06 Kecamatan Bumijawa	Selasa 16 Februari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Hujan Intensitas tinggi dan selama terus menerus mengguyur wilayah Kabupaten Tegal Pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 23:38, Tebing setinggi 5 Meter mengalami longsor dan menimpa sebuah rumah di desa sumbaga rt02 Rw 06 kec. Bumijawa	Relawan Sumbaga, Masyarakat Sekitar		Kamar rumah milik bapak untung rusak parah hingga tiang yang patah	1 Rumah RR
48	Tebing longsor	Jalan Desa Bojong-Jatinegara	Selasa, 16 Februari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekitar pkl 10.30 wib Hujan di desa sumbarang kec.jatinegara mengakibatkan tanah longsor dan menutup akses jalan desa yang menghubungkan antara bojong - jatinegara				
49	Banjir	Desa Mejasem Kecamatan Kramat	16 Februari 2021	Hujan deras intensitas tinggi	Hujan deras sejak Selasa (16/2) pukul 21.00 sampai 01.30 wib. Pada pukul 02.00 wib sungai jenggol meluap, dan menggenangi 3 perumahan yang berada di dekat sungai. Ketinggian air saat ini berkisar 50 - 100 cm dan kondisi banjir mulai surut. Di wilayah mulai pukul 20.00 WIB s.d 03.00 diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan Sungai/ Kali Gung aliran banjir sehingga meluap ke daratan sampai ke jalan gang dan masuk 3 Desa 1. Perumahan Eka Bahari Desa Karanganyar ada 3 RT :- RW 05 Rt.01 Rt 02 Rt 03 . 2. Perumahan Mutiara Dika Ds Kademangaran Ada 2 Rt - Rw 03 Rt 01 Rt 02 3. Perumahan Griya Dantika Ds Pangabean ada 4 Rt Rw 03 Rt 01 Rt 02 Rt 03 Rt 04 Setelah kejadian Piket Koramil 10 /Dukuhturi Pelda	Polsek Kramat, Koramil Kramat, Masyarakat Sekitar, PMI Kab. Tegal			

					Wijono berserta Polsek mengecek ke TKP dan melaporkan Perkembangan semalam air ketinggian sd seringgi lutut kl 50 cm masuk ke jalan pemukiman dan perumahan. Sekarang di jalanan surut kl 30 cm tapi masih masuk ke dalam perumahan				
50	Tanah Longsor	Desa Rembul Kecamatan Bojong	Jumat, 19 Februari 2021	Hujan Deras Dalam Waktu yang Cukup Lama	Hujan deras yang terjadi di seluruh wilayah di kabupaten Tegal khususnya Desa Rembul Kecamatan Bojong yang berlangsung cukup lama mengakibatkan pada tanggal 19 Februari 2021 tebing setinggi ±50-60 meter longsor dan material longsor berupa tanah dan pohon menutupi persawahan yang hampir panen milik warga yaitu Bapak Saein, Ibu Tariah dan Bapak Uripto,				
51	Angin Kencang	Desa Tuwel Rt 03/08 Kecamatan bojong	Rabu, 24 Februari 2021	Hujan disertai angina Kencang	kejadian angin kencang puting beliung pada hari Rabu, 24 Pebruari 2021, pukul, 02.15 WIB, di RT 03 RW 08 dukuh Kemaron desa Tuwel kec. Bojong, yang mengakibatkan rusaknya atap dapur rumah warga an : Nama : Nurkholis Umur : 40 th Alamat : Tuwel rt.03/rw.08. Atap Roboh terbawa angin hingga 25 m dari lokasi. Untuk korban jiwa : Nihil, dan kerugian metrial diperkirakan kurang lebih 7 jt. Penanganan sementara oleh pemerintah desa & di bantu oleh warga setempat.				1Rumah RR
52	Angin Puting Beliung	Desa Pepedan Rt 04 Rw 03 Kec. Dukuhturi Kab.Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	Terjadi angin kencang disertai hujan lebat pada pagi hari pukul 04.00 Wib seketika menerjang Rumah Ibu Elvi (47) dan beberapa rumah lainnya sehingga mengakibatkan atap rusak Parah terkena terjangan angin. Dampak Rumah rusak milik : Ibu Elvi (47); Bpk Parman (50); Bpk Akhmad Subhan (52); Bpk M. Trisno (50).				4 Rumah RS
53	Angin Puting Beliung	Desa Karangmangu Rt 01, 02, 03 Rw 01 Kec. Tarub Kab.Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 05.00 WIB	Angin Puting Beliung	Angin kencang pada pagi hari pukul 05.00 Wib seketika menerjang Rumah. Rumah terdampak : Rt 02 Rw 01 : Pemilik Rumah terdampak : - Ibu Sutriningsih (60 th) - Ibu Fatonah (34 th) - Ibu Sainah (63 th) - Ibu Terserah (57 th)				18 Rumah RR

					<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Harun (65 th) - Bapak Durayanti (49 th) - Ibu Mirah - Bapak Santoso - Bapak Siswoyo (45 th) - Bapak Tardi - Ibu Samitri - Bapak Zaenal - Bapak Pakhuri - Bapak Sutrisno - Ibu Wanisah <p>Rumah Rt 01,03 Rw 01 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Bpk Puryanto (alm) rumah sanggar seni - Rumah Ibu Waningsih RT 02 Rw 01 - Rumah Ibu Jaetun 				
54	Angin Puting Beliung	Dukuh mejasem RT 01 RW 011 Desa Tegalandong kec. Lebaksiu Kab.Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	<p>Angin Kencang berdampak : 8 rumah dan 1 warung jajanan mengalami kerusakan ringan - berat .</p> <p>Rumah terdampak :</p> <p>Rusak Berat :</p> <p>1.Rumah Bapak Miftahul Anam (48 th) : Galvalum 8; Asbes 6; genteng pres 200 pcs</p> <p>Rusak Sedang :</p> <p>1.Rumah Bapak Sutrisno (35 th) : 8 atap galvalume</p> <p>2.Rumah bapak Subianto (41 th) : genteng press 500 pcs</p> <p>3.Rumah bapak Abdul Rohim (39 th) : Genteng 500 pcs</p> <p>Rusak Ringan :</p> <p>1.Rumah Bapak Nurokhim (33 th) : Genteng keramik 50 buah</p> <p>2.Rumah Bapak bambang (43 th) : genteng keramik</p> <p>3.Rumah baoak Saidin (43 th) : Genteng Press</p> <p>4.Rumah Bapak Sudarno (40 th) : Genteng Press 35 buah</p> <p>5.Warung Bapak Abdullah (46 th) : 7 atap asbes hancur</p>				1 Rumah RB, 3 RS, 5 RR
55	Angin Puting Beliung	Desa Jatimulya Rw 05 dan Rw 06 Kec. Lebaksiu	Jumat, 26 Februari 2021, pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	12 rumah mengalami kerusakan dibagian atap berupa genteng dan asbes yang terbang.				12 Rumah RR

56	Angin Puting Beliung	Dk. kesambi mulya RT 11 Rw 02 Desa Bulakwaru Kec. Tarub Kab.Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	Terlihat angin dari arah Utara ke Selatan pada pagi hari pukul 04.15 wib di wilayah sekitar dk. Kesambil Mulya mengakibatkan Rumah rusak milik: - Bpk Khaerunnasir - Ibu Ridah - Ibu Sri - Ibu Surip Kerugian Material : -Atap, 1 Kamar rusak berat -Dapur Rumah ambruk dan atap hancur tertimpa pohon				4 Rumah RR
57	Angin Puting Beliung	Desa Kebandingan Kec. Kedungbanteng	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	Dampak Angin Kencang : A. Dampak : Rumah Rusak Ringan Rt 17 Rw 04 : 1. Khandriyanto 9. Udin 2. Heru H 10. Sayem 3. Khalik 11. Ropi' i 4. Fitron 12. Karsa 5. Khotimi 13. Ida/Kasir 6. Wasnah 14. Saryo' i 7. Tahar 15. Kherun 8. Amad Rumah Rusak Ringan Rt 16 Rw 04 : 1. Kusin 7. Slamet 2. Jerah 8. Imrohatun 3. H. Sunarso 9. Mulyadi 4. Sakyo 10. Heryatun 5. Demah 11. Mika 6. Warmo Rumah Rusak Ringan Rt 18 Rw 04 : Kasmuri Rumah Rusak Ringan Rt 14 Rw 04 : 1. SMP N 1 Kedungbanteng 2. Jamroni (Kandang Sapi) Rumah Rusak Berat Rt 17 Rw 04 : 1. Tohir (60 th) 2. Tahrodi (55 th) 3. Khariri (55 th) 4. Mukhronah (56 th)				27 RumahRR, 1 Kandang sapi RR, 1 sekolah RR, 7 Rumah RB

					<p>5. Kasir (60)</p> <p>6. Iwan Mulyani (37 tth)</p> <p>7. Tapsirin (40 th)</p>				
58	Angin Puting Beliung	Desa Kalisapu RT 05 RW 09 pukul 04.00 WIB	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	<p>Angin Kencang menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rumah milik Bapak Firman Setiawan mengalami rusak berat bagian atap, atap rumah yang menggunakan Galfalum terhempas angin sejauh 10 m, kerugian ditafsir sekitar - 1 Ricemill Ambruk 				1 Rumah RS, 1 Ricemill RB
59	Angin Puting Beliung	Desa Bingle Rt 08 Rw 01 dan Rt 12 Rw 02 Kec. Talang Kab.Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Puting Beliung	<p>Angin Kencang menyebabkan kerusakan rumah, Pemilik Rumah Terdampak :</p> <p>Desa Bingle Rt 08 Rw 01 Kec. Talang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mas dani (28) - ibu sumitri(60) - bpk,adurohman(55) - ibu,pathiyah(50) - bpk,sapari(60) - bpk.haryadi(50) <p>Desa Bingle Rt 12 Rw 02 Kec. Talang</p> <ul style="list-style-type: none"> - bpk agus wahid,(62) - bpk,siswadi/jumaeni(43) 				8 Rumah RR
60	Pohon Tumbang	Desa Pedeslohor Rt 12 Rw 03 Kec. Adiwerna	Jumat, 26 Februari 2021, pukul 04.00 WIB	Angin Kencang	Rumah Terdampak : Pohon Tumbang menimpa rumah milik Ibu Kastiah yang mengakibatkan kerusakan dibagian atap rumah.				1 Rumah RR
61	Pohon Tumbang	Desa Maribaya Rw. 02 Kec. Kramat kab. Tegal	Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 WIB	Angin Kencang	<p>A. Dampak : Atap warung Nasgor milik Bpk. Suroso dan Tempat Parkir milik SD Negeri 01 Maribaya banyak yg Patah, Kabel PLN Putus : 4 rumah Padam.</p> <p>B. Kronologi :</p> <p>Jumat, 26 Pebruari 2021 pukul 04.0. wib hujan deras dan angin kencang menyebabkan Pohon Jati milik Bpk Karyanto roboh menimpa Warung Nasgor dan Tempat Parkir milik SD N 01 Maribaya Pecah, Kabel PLN putus 4 rumah listrik Padam</p>				

62	Banjir	Desa Penujah Rt 01 Rw 01 Desa Penujah Kec. Kedungbanteng	Kamis, 04 Maret 2021 pukul 16.00 WIB	Hujan deras dan Tanggul jebol	Pada hari Kamis, 4 Maret 2021 hujan deras di wilayah kab. Tegal sejak pukul 14.00 WIB s.d 16.00 WIB sungai menyawak meluap dan langsung menggenangi rumah warga. Pada pukul 16.30 WIB air sudah surut, hujan berlangsung sampai pukul 17.00 WIB. Pada hari jumat 05 Maret 2021 warga mulai melakukan pembersihan rumah dari dampak banjir.				
63	Laka Air (Anak Tenggelam)	Galian milik Bumdes Desa Paketiban Kec. Pangkah	Sabtu, 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB	Tenggelam	Pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB BPBD mendapat informasi terkait adanya 2 anak yang tenggelam pada pukul 17.30 WIB di Galian milik Bumdes Desa Paketiban Kec. Pangkah setelah mendapatkan laporan kemudian Tim BPBD menuju ke lokasi untuk melakukan assesment dan dilanjutkan dengan operasi pencarian bersama TIM BPBD, TNI, Polri, dan PMI dengan menggunakan Perahu karet dan pelampung, pencarian dilakukan hingga pukul 21.00 WIB dan pencarian dihentikan karena hari sudah malam dan korban belum ditemukan. Kemudian pada hari Minggu, 07 Maret 2021 Pencarian korban dilanjutkan pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB, dan korban berhasil ditemukan an. Fahri pada pukul 07.10 WIB kemudian setelah 10 menit kemudian korban kedua berhasil ditemukan pada pukul 07.20 WIB an. Faiz. Kemudian korban langsung dibawa kerumah keluarganya untuk kemudian di makamkan				
64	Tebing Longsor	Desa Dukuhbenda Rt 03 Rw 04 Kec. Bumijawa	Sabtu, 06 Maret 2021 pukul 20.30 WIB	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama	Pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 ± pkl 20.30 WIB terjadi hujan di wilayah kab. Tegal khususnya di wilayah Kec. Bumijawa yang mengakibatkan tebing setinggi ± 3 meter longsor dan menimpa tembok dapur rumah milik ibu Atun sehingga tembok dibagian dapur roboh dan material longsor menimbun peralatan dapur dirumah ibu Atun.				1 Rumah RR
65	Laka Air	Dk Tembara Desa Tamansari Kec. Jatinegara	Sabtu, 13 Maret 2021, pukul 13.30 WIB	Arus tiba-tiba kencang ketika menyebrang	Pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 bapak Warso (60 th) hendak pulang kerumah, menyebrangi sungai rambut sekitar pukul 13.30 WIB bersama rekannya 3 orang namun saat itu hujan turun dengan intensitas besar air sungai rambut langsung meluap dan bapak warso				

					terbawa derasnya arus sungai rambut dan 2 temannya selamat. Tim BPBD bersama TIM Basarnas, TNI, Polri, PMI dan Unsur Relawan melakukan pencarian dengan menyusur aliran sungai rambut dan korban ditemukan hari Senin, 15 Maret 2021 dengan keadaan Meninggal Dunia dan berhasil dievakuasi pada pukul 09.00 WIB di dukuh bongkot Desa Kendayakan Kecamatan Warureja.				
66	Tanah Longsor	Jembatan Sungai Gintung Desa Batuagung kec. Lebaksiu	Rabu, 24 Maret 2021	Hujan deras mengakibatkan aliran sungai gintung deras dan menggerus tanah	Pada hari Rabu, 24 Maret 2021 terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Tegal khususnya di Desa Batuagung Kecamatan Balapulang mengakibatkan aliran deras disungai Gintung dan menggerus tanah. Tanah yang tergerus sungai gintung menyebabkan lubang sepanjang ± 6 x 10 meter dan kedalaman ± 7 - 10 meter, sehingga jalan yang terdampak longsor mengakibatkan lubang disebagian badan jalan disekitar jembatan sungai gintung dan sementara jalan ditutup untuk kendaraan roda 4 dan dibatasi dengan tali pembatas.				jalan penghubung Jalan Banjaranyar ke Desa Jejeg Kec. Balapulang berlubang di sebagian badan jalan.
67	Angin Kencang	Desa Tuwel Rt 03 Rw 01 Kec. Bojong	Jumat, 26 Maret 2021 pukul 11.45 WIB	Hujan deras disertai angin kencang	Pada hari Jumat, 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.45 WIB terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah desa Tuwel Kec. Bojong menyebabkan 4 rumah warga mengalami kerusakan dibagian atap dan tembok. 1. Rumah Bapak Saefudin (Rusak Berat) 2. Rumah Bapak Muhammad (Rusak Sedang) 3. Rumah Bapak Kholidin (Rusak Sedang) 4. Rumah Bapak Paijin (Rusak Ringan)				1 Rumah (RB); 2 Rumah (RS); 1 Rumah (RR)
68	Tanah Longsor	Dk Maribaya Desa Rembul Rt 09 Rw 03 Kec. Bojong	Rabu, 31 Maret 2021 pkl 17.25 WIB	Hujan Deras disertai angin kencang	Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Tegal khususnya di desa Rembul Kec Bojong menyebabkan tebing yang berada di belakang rumah Bapak Hadi Prayitno Longsor dan material longsor berupa tanah menimpa dapur rumah milih bapak Hadi Prayitno sehingga benteng dan dapur rumah milik bapak hadi prayitno hancur.				1 Rumah (RS)
69	Pohon Tumbang	Dk Carus Desa Sumbaga Rt 04	Rabu, 31 Maret 2021	Hujan Deras disertai angin kencang	Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama disertai				1 Rumah (RR)

		Rw 04 Kec. Bumijawa	sekitar pukul 17.05 WIB		angin kencang diwilayah Kab. Tegal khususnya di desa Sumbaga Kec. Bumijawa menyebabkan pohon tumbang dan menimpa atap dapur rumah milik Bapak Kartoyo.				
70	Tebing TPQ Longsor	Dk Depok Desa Rembul Rt 01 Rw 03 Kec. Bojong	Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.25 WIB	Hujan deras disertai angin kencang	Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama disertai angin kencang diwilayah Kabupaten Tegal khususnya di desa Rembul Kecamatan Bojong menyebabkan tebing bentengan TPQ Darussalam yang berada di Dk Depok Desa Rembul Rt 01 Rw 03 Kec. Bojong Longsor.				1 TPQ (RR)
71	Rumah Ambruk	Desa Balapulung Wetan Rt 05 Rw 09 Kec. Balapulung	12 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan deras disertai angin kencang	Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi diwilayah Balapulung menyebabkan sebagian dinding rumah milik Bapak Warsan ambrol dan tidak ada korban jiwa.				
72	Tanah Bergerak	Desa Dukuhbenda Rt 05 Rw 03 Kec. Bumijawa	07 September 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB	Tanah Bergerak	Hujan deras dihari sebelumnya mengakibatkan ± pukul 12.00 WIB Tanah Bergerak yg mengakibatkan 1 dinding rumah roboh & 1 rumah retak parah. Pemilik Rumah an : 1. Edi Susanto (48 th) Ds Dukuhbenda kec. Bumijawa (Dinding Rumah Roboh) 2. Sein (76 th) Ds Dukuhbenda Rt 05 Rw 03 Kec Bumijawa, Mengungsi 2 orang (krna rumah retak parah)				
73	Tanah Longsor	Dukuh Bebek Desa Sokatengah Rt 04 Rw 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal	Minggu, 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB	Hujan deras dan kontur tanah labil mengakibatkan tanah longsor.	Pada hari Minggu, 26 September 2021 terjadi Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Tegal khususnya di desa Sokatengah kecamatan Bumijawa dari siang hari hingga sore hari dan dikarenakan Kontur Tanah di Desa Sokatengah tersebut labil sehingga mengakibatkan ± pukul 16.30 WIB terjadi tanah longsor didepan masjid At Taqwa Dukuh Bebek Desa Sokatengah Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bumijawa dan material longsor ada yang jatuh kebawah dan menimpa tembok dapur Rumah milik Bapak Sutarno di Rt 05 Rw 03 Desa Sokatengah yang mengakibatkan tembok dapur jebol.				
74	Kekeringan	Desa Gembongdadi Kec. Suradadi	Kamis, 14 Oktober 2021	Kekeringan	Dropping air bersih di Dusun Lodadi Rw 004 Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi				

75	Angin Puting Beliung	Desa Sumbarang, Penyalahan, Cerih, Argatawang, Kedungwng Kec. Jatinegara	Jum'at, 22 Oktober 2021 pukul 15.15 WIB	Hujan Deras disertai Angin Kencang	Pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 sekitar pukul 15.15 WIB terjadi Hujan deras di wilayah Kab. Tegal khususnya di Kec. Jatinegara dan disusul Angin Puting Beliung yang menerjang 5 desa di Kec. Jatinegara sehingga mengakibatkan 266 Rumah Rusak Ringan, 84 Rumah Rusak Sedang dan 68 Rumah Rusak Berat.				
76	Angin Puting Beliung	Desa Kajenengan Kec. Bojong	Jum'at, 22 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB	Angin Puting Beliung	Pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 terjadi Angin Puting Beliung di Desa Kajenengan Kec. Bojong sekitar pukul 16.30 WIB dan mengakibatkan 4 Rumah rusak sedang dan 31 rumah rusak ringan dengan didominasi kerusakan dibagian atap rumah.				
77	Banjir	Dukuh Domba Rt 34 Rw 10 Desa Kaananyr Kec. Kedungbanteng	Senin, 15 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB	Hujan Deras dalam waktu lama dan saluran Irigasi yang tersumbat	Pada hari Senin, 15 November 2021 terjadi hujan deras di wilayah Kab. Tegal dari pukul 13.00 WIB s.d pukul 15.00 WIB dan saluran irigasi di wilayah tersebut tersumbat sehingga air masu ke pemukiman warga. Rumah terendam an: 1. Ibu Tarini (60 Th) 2. Bapak Slamet (52 Th) 3. Ibu Juroh (56 Th) 4. Bpk Nurkholis 5. Rumah Kosong				
78	Tanah longsor	Desa Dukuhbenda Rt 02/04 Kec. Bumijawa	Rabu, 17 November 2021 pkl 15.00 WIB	Hujan deras	Rabu, 17 November 2021 terjadi hujan deras dari pukul 15.00 WIB s.d 15.30 WIB di wilayah atas Kabupaten Tegal salah satunya di wilayah kecamatan Bumijawa, yang mengakibatkan benteng sebelah rumah milik Bapak Karmo Longsor, dan material longsor menimpa rumah Bapak Mustain yang berada dibawahnya.				
79	Rumah Rusak Tertimpa Tembok	Desa Bojong Rt 06/01 Kec. Bojong	Rabu, 17 November 2021 pkl 15.00 WIB	Hujan Deras	Rabu, 17 November 2021 terjadi hujan deras dari pukul 15.00 WIB s.d 15.30 WIB di wilayah atas Kabupaten Tegal salah satunya di wilayah kecamatan Bojong, yang mengakibatkan air mengalir deras dan membanjiri selokan yang tersumbat yang ada di Rt 06 Rw 01 Desa Bojong Kecamatan Bojong sehingga air masuk kerumah korban dan mengakibatkan tembok rumah ibu yuyun yang rapuh ambruk menimpa rumah ibu Lipah				

80	Banjir	Desa Kajen Kec. Talang	Senin, 22 November 2022	Hujan deras	Pada hari senin 22 November 2021 hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan air menggenang di Desa Kajen Kec. Talang, air masuk ke Balai desa Kajen dengan ketinggian sekitar 20-30 cm.				
81	Banjir	Desa Dawuhan Kec. Talang	Senin, 22 November 2022	Hujan deras	Pada hari senin 22 November 2021 hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan air menggenang di Desa Dawuhan Kec. Talang, air masuk ke Balai desa Dawuhan dengan ketinggian sekitar 20-30 cm.				
82	Banjir	Desa Talang Rt 04 Rw 02Kec. Talang	Senin, 22 November 2022	Hujan deras	Pada hari senin 22 November 2021 hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan air menggenang di Desa Talang Rt 04 Rw 02 Kec. Talang				
83	Banjir	Perum Vantavin 2, Perum Griya Desa Pacul Kec. Talang	Senin, 22 November 2022	Hujan deras	Pada hari senin 22 November 2021 hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan air menggenang Perum Vantavin 2 dan Perum Griya Dantika Desa Pacul Kec. Talang				
84	Banjir	Desa Wotgalih Rt 01 Rw 03, Rt 01 Rw 04, Rt 02 Rw 05 dan Rt 01 Rw 02	Senin, 22 November 2022	Hujan Deras dalam waktu yang lama	Pada hari senin 22 November 2021 hujan dengan intensitas tinggi pada pukul 19.30 WIB dan pada pukul 21.00 WIB sungai Logeni di Desa Wotgalih Kec. Jatinegara mulai banjir meluap sampai akhirnya tanggul sungai Logeni jebol karena tidak kuat menahan debit air yang begitu besar, sehingga rumah warga yang berada di bantaran sungai logeni terendam banjir dengan ketinggian ± 40 cm. Banjir juga mengakibatkan tanaman padi dan jagung petani yang berada di bantaran sungai Logeni tergenang lumpur. Terdampak 17 KK / 45 Jiwa.				
85	Tanah Longsor	Kelurahan Procot Rt 01 Rw 05 Kec. Slawi	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras	Pada hari Selasa 23 November 2021 terjadi hujan deras sekitar pukul ± 00.00 WIB dan mengakibatkan tanah longsor disekitar rumah Bpk Jaenudin dan Bapak Rokhim.				
86	Banjir	Tembok Banjaran Rt 02,03,04,05 Rw 01 Kec. Adiwerna	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air meluap	Senin, 22 November 2021 hujan deras dari sore hari hingga hari Rabu pagi hari menyebabkan air meluap masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 00.00 WIB di desa Tembokbanjaran dengan ketinggian maksimal 2 meter evakuasi warga mengungsi Mengungsi 1. Balaidesa, Mushola Baitul Mutaqqin, Rt 03 Rumah Bp H. Ismail, H. Syamsul Muarifin, kejadian berlangsung sekitar 1- 3 jam, pagi hari air mulai surut dan warga mulai kembali ke				

					rumah masing2.				
87	Banjir	Desa Pecabean Kecamatan Pangkah	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air meluap	Senin, 22 November 2021 hujan deras dari sore hari hingga hari Rabu pagi menyebabkan air meluap masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian sekitar 50 cm pukul 02.00 WIB di Desa Pecabena Kec Pangkah dan air surut sekitar pukul 05.00 WIB				
88	Banjir	Desa Kupu RT 1,3,4,7 Rw 01 Kec. Dukuhturi	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai kemiri meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir pada pukul 03.00 WIB di Desa Kupu ketinggian air sekitar 30-100 cm, warga terdampak sekitar 170 KK, jalan umum tergenang dan sawah tergenang banjir luas ± 25 Hektar.				
89	Banjir	Desa Sidakaton di Rt 03 Rw 09; Rt 01,02,03,04 rw 12 kec dukuhturi.	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai kaligangsa meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Desa Sidakaton Kejadian pukul 09.00 wib di Rt 03 Rw 09; Rt 01,02,03,04 rw 12 kec dukuhturi terdmpak 600 jiwa; Desa Sidakaton Rt 01,02,0 Rw 12 terdampak sekitar 715 Jiwa dan tanaman padi dan bawang tergenang banjir dengan luas ± 35 Hektar.				
90	Banjir	Desa Sidapurna RT 15,16 Rw 02 Kec. Dukuhturi	Senin, 22 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai kaligangsa meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Desa Sidapurna dan menggenangi rumah, jalan umum dan sawah di Rt 15,16 RW 02 Desa Sidapurna Kec. Dukuhturi, terdampak sekitar 100 Jiwa dan Tanaman padi dan bawang tergenang banjir dengan luas ± 15 Hektar.				
91	Banjir	Desa Lawatan Kec. Dukuhturi (Perbatasan Lawatan - Dukuhturi)	Senin, 22 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai Tanglog meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir menggenang di Jalan Umum Perbatasan Desa Lawatan - Dukuhturi.				
92	Banjir	Desa Pagongan Kec. Dukuhturi	Senin, 22 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai Tanglog meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir menggenang di Jalan Umum di Desa Pagongan (Sebelah barat Balai Desa Pagongan)				
93	Banjir	Desa Dukuhturi Rt 8,9 Rw 01; Rt	Senin, 22 November	Hujan deras dalam waktu yang lama	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir menggenangi rumah dan jalan				

		1,2,3 Rw 02; RT 1,2,3,4,5 Rw 03	2021	sehingga sungai Kemiri meluap	umum di Desa Dukuhturi Kec. Dukuhturi.				
94	Banjir	Dukuh Bandengan Ds Sidaharja	Selasa, 23 November 2021 ± pukul 08.30 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Dukuh Bandenan Ds Sidaharja dengan ketinggian sekitar 30-50 cm sekitar 29 KK terdampak				
95	Banjir	Des Sidaharja Kec. Suradadi	Selasa, 23 November 2021 ± pukul 04.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai meluap	Banjir di Desa Sidaharja kec. Suradadi akibat luapan sungai cacaban, sekitar 9 RW terdampak, kejadian dari pukul 04.00 wib ketinggian sekitar 1 meter. Sampai hari Selasa pukul 10.00 WIB air belum surut. Area terdampak banjir Rt 04 - Rt 21 Rw 03, rw 04 dan Rw 06. Rumah terendam sekitar 1.000 Rumah - Rt 03 Rw 02 terdampak sekitar 110 Rumah (± 200 KK) - Rt 02 Rw 02 terdampak sekitar 110 rumah (±220 KK) - Rt 11,12, 13 Rw 06 ketinggian air 1,5 meter				
96	Banjir	Desa Maribaya Rw 02 (3 RT) RW 01 (Rt 01-04, rt 06) Kec. Kramat	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai Cacaban meluap	Banjir di Desa Maribayapada pagi hari menyebabkan rumah terdampak di Rw 02 (3 RT) RW 01 (Rt 01-04, rt 06) akibat luapan Sungai Cacaban.				
97	Banjir	Desa Kemuning Rw 04 Kec kramat	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Desa Kemuning Rw 04 Kec. Kramat dengan ketinggian air sekitar 50 cm pada pagi hari, akibat dari banjir tersebut mengakibatkan proyek talud sepanjang ± 15 meter jebol.				
98	Banjir	Desa Plumbungan Rt 01,02,03,04 Rw 02 Kec. Kramat	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Desa Plumbungan Rt 01,02,03,04 Rw 02 Kec. Kramat ketinggian sekitar 40 cm mengakibatkan Ternak Ayam, Tanaman Melati, Talud dan Jalan desa rusak.				
99	Banjir	Dukuh Balongan Rt 04/01 Rt 04/04 dan RW 07 Kelurahan Dampyak Kec.	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.20 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai meluap	Banjir di Kelurahan Dampyak banjir sekitar pukul 00.20 WIB banjir luapan sungai Gung dan rob air laut, ketinggian air sekitar 30-80 cm, daerah terdampak Dukuh Balongan Rt 04 Rw 01 25 KK Terdampak warga mengungsi ke Masjid Baitutaqwa,				

		Kramat			banyak barang elektronik terendam dengan kerugian sekitar 20.000.000,-; , Rt 04 Rw 04 sekitar 90 KK terdampak, Rw 07 terdampak sekitar 153 KK jumlah total 1.659 Jiwa. Pagi hari warga sudah kembali ke rumah dan air sudah mulai surut.				
100	Banjir	Desa Banjaragung Rw 01 s.d RW 08 Kec. Warureja	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air sungai meluap	Desa Banjaragung kec warureja pukul 08.00 wib air menggenang, pukul 10.00 wib air mulai surut, jiwa terdampak sekitar 500 Jiwa.				
101	Banjir	Dk Sukalila RW 02, 02, 03, 10; Dk Kesemen RW 08 dan 09 Desa Sukareja Kec. Warureja	Selasa, 23 November 2021		Banjir di Desa Banjaragung Kec. Warureja, daerah terdampak di Dukuh Sukalila RW 02, 03, 10 Banjir Akibat Luapan Sungai Rambut Jumlah jiwa terdampak 2.052 Jiwa; Dk Kesemen RW 08 dan 09 Banjir Akibat Luapan Sungai Pekijingan jumlah terdampak 1.012 Jiwa.				
102	Banjir	Ds Kedayakan Rt 8,9,7,6,1 Rw 2; Rt 1,2,4,8 Rw 01/ 01.	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air sungai meluap	Hujan deras dalam waktu yang cukup lama di wil kab. Tegal menyebabkan Banjir di Desa Kedayakan Kec. Warureja jumlah terdampak sekitar 173 jiwa.				
103	Banjir	Ds Rangimulya Rt 1,2,3,4, Rw 01Kec. Warureja	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu lama sehingga air sungai Crabak meluap	Banjir di Desa Rangimulya Rt 1,2,3,4, Rw 01 akibat Luapan Sungai Crabak terdampak 16 rumah / 480 Jiwa.				
104	Banjir	Rt 01,02,03 Rw 01; Rt 01,02 Rw 02; RW 08 ; RW 09; Rt 01,02,03, 04 Rw 10 Desa Warureja Kec. Warureja	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air sungai meluap	Banjir di Desa Warureja Kecamatan Warureja terdampak sekitar 705 Jiwa.				

10 5	Tanah Bergerak	Desa Padasari Rt 12 Rw 03 Kec. Jatinegara Kab. Tegal	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama sehingga air sungai meluap	Pada hari Senin, 22 November 2021 terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang cukup lama dari sore hari hingga Selasa, 23 November 2021 pagi hari di seluruh wilayah Kabupaten Tegal termasuk di Desa Padasari Kec. Jatinegara sehingga mengakibatkan pada hari Selasa terjadi Tanah Retak di Wilayah Desa Padasari Rt 12 Rw 03 Kecamatan Jatinegara yang menyebabkan Kerusakan 1 rumah warga milik Bapak Nurito dan mengalami kerusakan dibagian lantai rumah pecah.				
10 6	Tanah Longsor dan banjir	Desa Tarub Kec. Tarub	Selasa, 23 November 2021	Hujan deras dalam waktu yang lama	Hujan deras dalam waktu yang lama di wilayah Kabupaten Tegal khususnya Desa Tarub Kec. Tarub mengakibatkan bencana Tanah Longsor dan banjir yang mengakibatkan bangunan dapur rumah milih Ibu Ipah roboh ke Sungai. Jumlah rumah terdampak sebanyak 7 Rumah dan 10 KK.				
10 7	Tanah Longsor	Kelurahan Procot Rt 01 Rw 05 Kec. Slawi	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.00 WIB	Hujan deras dan meluapnya sungai gung	Pada hari Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan waktu yang lama, sehingga Sungai Gung meluap dan mengakibatkan terjadinya tanah longsor di sepanjang bantaran sungai, 2 rumah warga yang terdampak tanah longsor 1. milik bapak Jaenudin longsor dibagian samping rumah; 2. Bapak Rokhim longsor bagian belakang rumah.				
10 8	Tanah Longsor	Kelurahan Slawi Wetan Rt 07 Rw 08 Kec. Slawi	Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.00 WIB	Hujan deras dan meluapnya sungai gung	Pada hari Selasa, 23 November 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan waktu yang lama, sehingga Sungai Gung meluap dan mengakibatkan terjadinya tanah longsor di sepanjang bantaran sungai di Rt 07 Rw 08 Kelurahan Slawi Wetan Kec. Slawi.				
10 9	Tanah Longsor	Desa Pagerkasih Dukuh Ketapang Rt 05 Rw 01 Kec. Bumijawa	Rabu, 08 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB	Hujan Deras	Pada hari Rabu 08 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Hujan lebat terjadi di desa Pagerkasih, dan pada pukul 19.30 Wib terjadi tanah longsor, karna di lokasi longsor masih hujan lebat, tanah terbawa air ke jalan umum di desa pagerkasih, mengakibatkan jalan tertutup tanah dan beberapa bebatuan yg terbawa air hujan, tindakan yg di lakukan kerja bhakti bersama masyarakat membersihkan area jalan umum dan di bantu pihak				

					terkait, Pukul 01.00 wib tanah yang menutupi jalan selesai di bersihkan dan bisa di gunakan kembali. tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.				
110	Tanah Longsor	Ds Dukuhtengah Rt 01 Rw 01 Kec. Margasari	Jumat, 10 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan Deras	Sekira pukul 19.00 WIB Bapak Sarno sedang melintas di jalan yang terletak di belakang rumah Bpk. Sujad, pada saat melintas dan situasi cuaca sedang gerimis tiba tiba talud rumah setinggi ± 3 meter milik Bpk. Sujad longsor dan menutup jalan desa yang menghubungkan antara kampung dengan sungai Kumisik yang terletak di sebelah utara kampung. Hingga saat ini longsor tersebut masih menutup akses jalan dan sedang dibersihkan oleh warga sekitar lokasi.				
111	Angin Putting Beliung	Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang	15 Desember 2021	Hujan deras disertai angin kencang	Telah terjadi angin putting beliung setelah hujan deras mengguyur wilayah desa rengseng kec. Pagerbarang mengakibatkan pohon Tumbang, Antena TV roboh dan 8 rumah warga rusak antara lain : 1. Rumah ibu Roati Genteng Teras tersingkap Kerugian Kurleb 200.000 2. Rumah Bapak Damin Genteng kamar Penyimpanan berantakan akibat tertimpa antenna tetangganya H. Mustofa yang roboh kerugian Rp. 400.000 3. Rumah ibu ratinah Genteng diatas kamar dan ruang tamu tersingkap kerugian Kurleb 100.000 4. Rumah Bapak sanadi asbes took tersingkap kerugian Kurleb Rp. 100.000 5. Rumah Bapak Abdullah Sigit Kanopi tersingkap kerugian Kurleb Rp. 200.000 6. Rumah Domiri Genteng rumah tersingkap semua kerugian Rp. 500.000 Rumah Bapak Suparmin dapur genteng tersikap, Gypsum rusak Kurleb Rp. 400.000				Laporan Berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa
112	Talud Roboh	Desa Batuagung	Jum'at 17 Desember	Meluapnya aliran kali Aur	Robohnya bangunan talud penahan tebing dan runtuhnya sebagian konstruksi jembatan kali Aur. Tim				

		Rt 005 Rw 001 Kec. Balapulang	2021 pukul 15.30 WIB		BPBD melakukan pengecekan dan peninjauan ke lokasi kejadian.				
11 3	Tanah Longsor	Desa Cenggini Kecamatan Balapulang	Senin, 17 Desember 2021	Debit air Tinggi	Pada Pukul 17.40 WIB, di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang telah terjadi musibah bencana alam berupa tanah longsor akibat debit air tinggi yang mengakibatkan robohnya bangunan talud penahan dinding berkonstruksi pasangan batu akses jalan Cenggini- Danareja				
11 4	Tanah Longsor	Desa Batuagung Rt 005 Rw 001Kecamatan Balapulang	Kamis, 20 Desember 2021	Meluapnya aliran kali alur akibat hujan deras	Pada pukul 15.30 WIB di desa batu agung Rt 005 Rw 001 Keccamatan Balapulang Kabupaten Tegal telah terjadi musibah bencana alam berupa tanah longsor akibat meluapnya aliran kali Alur dan mengakibatkan robohnya sebagian bangunan jembatan kali aur akses jalan batuagung –Jejeg Kecamatan Bumijawa				
11 5	Longsor Talud	Desa Batumirah Dukuhbendan Kecamatan Bumijawa	Minggu, 23 Desember 2021	Hujan deras intensitas Tinggi	Pada pukul 17.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, telah terjadi hujan lebat terus menerus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal yang mengakibatkan Longsornya talud Penahan tebing yang mengakibatkan rusaknya ruas jalan kabupaten Dukuh Bujil – Dukuhbenda dan membahayakan rumah penduduk serta ruas jalan Batumirah Dukuhbenda yang saat ini kondisinya sangat memperhatikan untuk sarana transportasi dari bumijawa menuju Sirampog Kabupaten Brebes 1. Talud panjang 10 m x Tinggi 3 m, di Dusun Dukuh Bujil Dukuhbenda Rt 05 Rw 02 Kecamatan Bumijawa 2. Talud Panjang 8 m x Tinggi 5 , di Dusun Dukuh Wadasmalang Siketi Dukuhbenda Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bumijawa Jembatan Desa Pajang 3 m x tinggi 2 m lebar 2 m Dusun Glempang Dukuh benda Rt 05 Rw 05 Kec. Bumijawa Kab. Tegal				
11 6	Pohon Tumbang	Jl Prof Yamin Sebelah utara SMA 3 Slawi Depan Warung ayam njerit	Jumat, 24 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB	Angin Kencang	Tanggal 24 Desember cuaca wilayah Slawi Mendung disertai angin kencang menyebabkan Pohon Jenis..... samping jalan raya roda 4 sehingga menutup akses jalan raya tidak ada korban dalam kejadia tersebut, Petugasdilapangan menangani Polres Tegal, Perkimtaru dan PMI Kabupaten Tegal				

11 7	Angin Puting Beliung	Desa Srengseng Rt 01 dan 02 Re 02 Kecamatan Pagarbarang	Sabtu, 25 Desember 2021 Pukul 18.00 WIB	Cuaca mendung hujan disertai angin Kencang	<p>Tanggal 25 Desember cuaca terjadi hujan disertai angin kencang terjadi di wilayah Desa Srengseng Kecamatan Pagarbarang. Tim BPBD Menuju ke lokasi setelah mendapati laporan tersebut untuk melakukan assestmen dan evakuasi. Petugas dilapangan Pramuka Peduli Kabupaten Tegal, BPBD Kabupaten Tegal, Masyarakat Setempat</p> <p>Daftar kerugian puting beliung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah ibu Roati, genting teras. 2. Bapak Darmin kamar penyimpanan gabah atap berantakan tertimpa antena H. Mustofa. 3. Rumah Ibu Ratinah, genting di atas kamar dan ruang tamu kabur. 4. Musholla Kyai Harun, kabur sebagian atap sebelah barat. 5. Antena Ibu Kuni tersambar petir, untung ujungnya ya. <p>RW 01 RT 01 warga terdampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rumah Bapak Do Ibu Wairoh di kaplingan genting kabur hampir semuanya, sehingga di dalam rumah banjir rata. Dalam hujan alhamdulillah warga gotong royong memperbaiki, bisa diatasi dalam waktu singkat. Bpk. Do barusan berangkat ke Bandung. 7. Tumbangnya dua pohon kersen di depan rumah Pak RT 01 RW 01, alhamdulillah arahnya ke Elon. 8. Tumbangnya antena paling banyak di RW 01. ng di tv dilepas. 				
11 8	Banjir	Dk Kesemen Desa Sukareja, Ds Kedungjati dan Sidamulya Kec. Warureja	Senin, 27 Desember 2021	Hujan intensitas tinggi dalam waktu yang lama	<p>Pada hari Minggu, 27 Desember 2021 terjadi hujan deras dalam waktu yang lama di wilayah Kecamatan Warureja mengakibatkan bencana banjir menggenangi rumah warga beberapa desa di Kecamatan Warureja yaitu di desa Sukareja, Kedungjati dan Jatimulya pada sore hari dengan ketinggian air sekitar 30-70 cm dan pukul 20.00 WIB air mulai berangsur2 surut.</p>				

11 9	Banjir	Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi	Senin, 27 Desember 2021 sore hari	Hujan intensitas tinggi dalam waktu yang lama	Pada hari Minggu, 27 Desember 2021 terjadi hujan deras dalam waktu yang lama di wilayah Kabupaten Tegal mengakibatkan sungai cenang meluap dan terjadi banjir di Desa Jatimulya Kec. Suradadi pada sore hari dengan ketinggian air sekitar 30-50 cm.				
12 0	Banjir	Ds Semedo Kec Kedungbanteng	Senin, 27 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB	Hujan Intensitas Tinggi	Sekira pukul 15.00 WIB hujan dengan intensitas sedang mengguyur wilayah Kab Tegal termasuk di wilayah Desa Semedo Kec Kedungbanteng sehingga mengakibatkan aliran sungai di Desa Semedo pada pukul 16.00 WIB Meluap kemudian menyebabkan banjir disertai material lumpur, adapun ketinggian air mencapai kurang lebih 1 meter, Kejadian ini mengakibatkan kerusakan/ tergerusnya akses jalan setempat . pada tanggal 28 Desember 2021 pagi hari tadi terpantau surut hanya tersisa material lumpur aktivitas warga setempat bekerja bakti membersihkan sisa banjir				
12 1	Angin Putting Beliung	Desa Sidomulyo Kecamatan Pagarbarang	27 Desember 2021	Hujan lebat disertai Angin Kencang	Pada sekira Pukul 15.30 WIB telah terjadi hujan lebat disertai angin Kencang yang menyebabkan kerobohan bangunan di MTS IPTEK Hubbul Wathon Desa Sidomulyo Kecamatan Pagarbarang Kabupaten Tegal yaitu Gedung dilantai 2 dengan kerusakan 2 lokal kelas. Kejadian tersebut juga berdampak kerusakan pada 2 rumah warga. 1. Kerusakan gedung lantai 2 dengan kerusakan lokal 2 lokal kelas. 2. Kerusakan/ robohnya atap rumah milik bapak fauzan 3. kerusakan rumah milik bapak Mukrodi robohnya pohon cukup besardisamping rumah sehinhga menimpa rumah				
12 2	Tanah Longsor	Desa Sokatengah Kecamatan Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021	Hujan Intestitas Tinggi	Pada pukul 14.30 WIB Hujan Deras disertai angin kencang mengguyur wilayah desa Soka Tengah hingga pukul 22.30 WIB. Longsor terjadi di semua pedukuhan dari longsor sedang sampai parah 1. Tanah Bapak Wardo Rt. 002 Rw 003 longsor menimpa 4 rumah yang berada di bawahnya kerugian diperkirakan Rp. 20.000.000 2. Tanah milik ibu samurah Rt 001 Rw 003 longsor				

					<p>sepanjang lebih kurang 15 meter dan hampir menyentuh rumah memerlukan talud untuk menahan laju longsor. Diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp. 20.000.000.</p> <p>3. Tanah Bapak Nasirudin Rt 001 Rw 003 longsor menimpa rumah bapak suheriyanto yang berada di bawahnya, tebing setinggi 5 meter ambruk dan menimpa Kerugian diperkirakan Rp 15.000.000</p> <p>4. Talud yang berada disamping rumah ibu waryunah jebol sepanjang 12 meter sehingga rumah bagian dapur jebol kerugian diperkirakan Rp 15.000.000</p> <p>5. Tanah samping dimyati Rt 002 Rw 001 Longsor dan hamper menyentuh rumah, memerlukan talud untuk menahan laju longsor. Diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 20.000.000</p> <p>6. Talud samping rumah bapak Kholison Rt 002 Rw 001 jebol dan menutup jalan, kerugian diperkirakan Rp 10.000.000</p> <p>7. Talud jalan Desa sepanjang 30 meter di Rt 004 Rw 002 jebol dan menutup jalan, sehingga akses sempit terputus kerugian diperkirakan mencapai Rp 75.000.000</p> <p>8. Tebing Setinggi 15 meter yang berada di jalan Kabupaten Desa Clirit- Bumijawa longsor dan menutup akses jalan, memerlukan penanganan Serious</p> <p>9. Bahu jalan Kabupaten yang terletak di Rt 001 Rw 004 tepatnya di depan rumah bapak budi Tantoso longsor sepanjang 5 meter kerugian diperkirakan Rp. 5.000.000</p> <p>10. Dua Buah Pohon Tumbang akibat tergerus aliran sungai dan mengenai dapur rumah Bapak Tasir Rt 006 Rw 004 sehingga mengakibatkan dapur rumah roboh kerugian diperkirakan Rp 20.000.000</p>				
12 3	Pohon Tumbang	Depan Makam Pahlawan Lebaksiu Lebaksiu	Selasa, 28 Desember 2021	Hujan deras disertai angin	Pada hari Senin, 28 Desember 2021 terjadi hujan deras disertai angin di wilayah kabupaten Tegal mengakibatkan Pohon Tumbang di Depan Makam Pahlawan Lebaksiu dan menutupi akses jalan, Tim BPBD bersama TNI Polri dan Unsur Masyarakat bekerja bakti menyingkirkan pohon				

					tumbang yang menutupi Jalan Raya.				
12 4	Pohon Tumbang	Jl Raya Desa Paketiban Kecamatan Pangkah	Selasa, 28 Desember 2021	Hujan deras disertai Angin	Padabtanggal 28 Desember 2021 hujan deras mengguyur wilayah Kab. Tegal Tepatnya Wilayah desa Paketiban Kec. Pangkah mengakibatkan pohon tumbang menimpa akses jalan raya Paketiban tidak ada korban dalam kejadian tersebut, petugas penanganan dari BPBD Kab Tegal.				
12 5	Tebing Longsor	Dukuh Nagog Rt 01 Rw 01 Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 17.10 WIB	Hujan deras dan kontur tanah labil	Pada hari Selasa sore terjadi hujan deras di wilayah Kecamatan Bumijawa dan sekira pukul 17.10 WIB terjadi tebing longsor di pinggir jalan Raya Jejeg Bumijawa dan material longsor menutupi akses jalan raya				
12 6	Longsor	Ds Sumbaga Rt 02 Rw 03 Kec. Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan deras dengan intensitas tinggi	Pada hari Selasa, 28 Desember 2021 terjadi hujan deras diwilayah Kecamatan Bumijawa Desa Sumbaga yang mengakibatkan tanah longsor dan menimpa dapur rumah Bapak Teguh sehingga dapur rumah roboh.				
12 7	Longsor	Desa Sumbaga Rt 03 Rw 06 Kecamatan Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan deras Intensitas tinggi	Hujan deras mengakibatkan Tanah tebing longsor menimpa rumah Bapak Untung dan sebagian longsor menutup akses jalan				
12 8	Tebing Pohon Bambu longsor	Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan deras Intensitas tinggi	Hujan deras mengakibatakan juga tebing sejumlah Pohon bambu mengalami tumbang sehingga sebagaia menutup akses jalan dan mengenai Kabel PLN Mengakibatkan lampu Padam				
12 9	Longsor	Dk Nagog Ds Muncanglarang Rt 02 Rw 01 Kec. Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 17.10 WIB	Hujan deras dari pukul 16.30 WIB dan kontur tanah labil	Telah terjadi benteng rumah Longsor milik Bapak Solihin dan material longsor menimpa Rumah Bapak Turmudi (57 th) di Desa Muncanglarang Kec.Bumijawa sehingga tembok rumah milik Bapak Turmudi roboh.				

130	Longsor	Dukuh tengah Rt 01 Rw 02 Ds Traju Kec. Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 17.15 WIB	Hujan deras dari pukul 16.30 WIB dan kontur tanah labil	Hujan deras di Wilayah Kabupaten Tegal pada hari Selasa, 28 Desember 2021 mengakibatkan tebing yang berada di depan rumah Bapak Kasim dan Ibu Solikhat longsor dan material longsor menimpa rumah Bapak Kasim dan Ibu Solikhat yang mengakibatkan tembok rumah roboh.				
131	Longsor	Ds Sumbaga Rt 03 Rw 06 Kec Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB	Hujan deras dengan intensitas tinggi	Pada hari Selasa, 28 Desember 2021 terjadi hujan deras di wilayah Kecamatan Bumijawa Desa Sumbaga yang mengakibatkan tanah longsor yang menimpa rumah Bapak Untung				
132	Angin Kencang	Desa Sumbaga Rw 05 Kec Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021 (malam hari)	Hujan deras disertai angin Kencang	Pada tanggal 28 Desember 2021 terjadi hujan deras di wilayah kabupaten Tegal tepatnya di daerah Desa sumbaga Kecamatan Bumi jawa angin kencang menyebabkan terbawanya atap rumah warga mengalami kerusakan bagian genting				
133	Pohon Tumbang	Desa Randusari Kecamatan Pagarbarang	Selasa, 28 Desember 2021 Pukul 18.00	Hujan deras disertai angin	Pada tanggal 28 Desember 2021 terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Randusari Kecamatan Pagarbarang pohon jenis Sawo tumbang menimpa salah satu rumah warga dan mengalami kerusakan sedang bagian atap kamar				
134	Talud longsor	Desa Gunungjati Rt 04 Rw 01 Kec. Bojong	Selasa, 28 Desember 2021	Hujan deras	Pada hari Selasa, 28 Desember 2021 terjadi hujan deras dari pukul 15.00 WIB s.d 18.00 WIB yang mengakibatkan Talud penahan jalan longsor dan berdampak terkikisnya ruas jalan Kabupaten (Jl Gunungjati - Batunyana) kerusakan Talud panjang 21 m dan tinggi 2 m.				
135	Tebing belakang rumah Longsor	Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa	Selasa, 28 Desember 2021	Hujan Deras dengan intensitas tinggi	Pada sekira pukul 1.00 WIB s/d 20.30 WIB di Desa Dukuhbenda Rt 01 Rw 02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal mengakibatkan tebing belakang rumah longsor akibat kejadian tersebut 1 rumah tertimbun tanah kejadian pada 28 desember 2021 pada pukul 21.00 WIB kerugian diperkirakan Rp 20.000.000 tidak ada korban jiwa.				Laporan Berdasarkan permohonan dari Pemdes Dukuhbenda
136	Tanah Bergerak	Desa-Padasari Kecamatan Jatinegara	Selasa, 28 Desember	Hujan deras Intensitas Tinggi	Hujan deras terjadi pada pukul 14.30 WIB S/d 20.00 WIB sehingga mengakibatkan tanah longsor dan menyebabkan kerusakan bangunan Talud pada paket				

			2021		pekerjaan Talud/Bronjong Capar-Padasari Kecamatan Jatinegara				
13 7	Banjir	Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari	Rabu, 29 Desember 2021	Hujan deras intensitas tinggi mengakibatkan sungai Kumisik Meluap	Pada sekira pukul 17.00 WIB hujan deras diwilayah margasari mengakibatkan meluapnya sungai Kumisik sampai dengan ke pemukiman warga termasuk jalan raya Pakulaut sampai ke Dukuhtengah kejadian terjadi pada pukul 19.00 WIB. Ketinggian air dijalan aspal kurang lebih 1 meter. Dampak dari meluapnya kali Kumisik yang berakibat banjir dan masuk ke pemukiman warga mengakibatkan terbatasnya aktivitas warga dan kerugian non materiil yang hingga laporan ini di buat, saat ini warga di dua desa masih melakukan kerja bakti untuk pembersihan rumah yang terdampak banjir tersebut.	1. Kades & Perangkat Desa Dukuhtengah dan Paku laut 2. Personil Kec. Margasari 3. Anggota Polsek Margasari 4. Anggota Koramil Margasari		Adapun wilayah yang terdampak 1. Desa Pakulaut Rt 02 RW 05, Rt 04-05 Rw 06 2. Desa Dukuhtengah R 01 Rw 04	Laporan Berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa