

PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI DESA PESAREAN TAHUN 2021

Luas dan Volume Limbah B3 dan Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Lokasi	Luas (m ²)	Volume (m ³)	Berat (Ton)
Bagian Selatan I	2.428	4.408	8.653
Bagian Selatan II	2.855	1.574	3.239
Bagian Utara	3.456	3.041	6.127
Total	8.739	9.024	18.020



Area yang sudah di lakukan pemulihan yaitu di bagian selatan II pada tahun 2021



Gambar: Bag. Selatan II sebelum di lakukan pemulihan

Proses Pemulihan Menggunakan Alat Berat Excavator









Pasca Pemulihan





